



**DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA**  
**SERVIZIO ARIA**

Prot. n° ..../Ar

Reggio Cal., 03 Gennaio 2013

**Relazione di sopralluogo**

**Oggetto:** Relazione di Sopralluogo presso impianto di Termovalorizzazione alimentato a CDR sito in c.da Cicerna, Gioia Tauro.

In data 18 Dicembre 2012 i sottoscritti CPS Esperto Centorrino Emilio e CTP Esperto Dott. Crea Pasquale del Servizio tematico Aria si sono recati presso l'impianto di Termovalorizzazione alimentato a CDR sito in c.da Cicerna del comune di Gioia Tauro, per accertarsi delle condizioni di esercizio dell'impianto a seguito di alcune disfunzioni nell'acquisizione di dati ambientali già riscontrate e segnalate.

Al sopralluogo hanno presenziato il Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente in carica, Ing. Antonino Princi, e il Responsabile Esercizio WTE, Ing. Pasquale Napoli.

I responsabili dell'impianto hanno aggiornato i sottoscritti in merito all'avvenuta assegnazione del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale alla Ditta "*Ecologia Oggi spa*" della gestione dell'impianto riferendo quanto segue:

- 16 Novembre, subentra la Ditta "*Ecologia Oggi spa*" alla Ditta "*Gestioni Ambientali snc*";
- 21 Novembre, forno spento per problemi tecnici;
- 24 Novembre ore 7:00, fine turno, fermo impianto, chiusura cancelli;
- dal 26 Novembre al 29 Novembre, cassintegrazione per tutti i dipendenti;
- 29 Novembre, sottoscrizione di contratto da parte dei dipendenti fino al 22 Dicembre 2012;
- 30 Novembre, ripristinata la normale turnazione.

Appreso ciò, si è proceduto ad una verifica di quanto concerne il sistema di monitoraggio delle immissioni (SMI) e delle emissioni (SME) provenienti dall'impianto:

**1. SMI:**

- a. Cabina di Gioia Tauro accesa ma non comunicante per mancata voltura del contratto Telecom per ADSL;
- b. Cabina di Rosarno in esercizio; si è richiesta la riattivazione degli analizzatori non funzionanti;
- c. Per entrambe le cabine, è stata richiesta una manutenzione straordinaria di tutti gli analizzatori e sensori e l'invio di rapporto di intervento della ditta manutentrice;
- d. Mancato collegamento con il totem divulgativo installato presso il comune di Gioia Tauro; si è richiesta la relativa riattivazione del collegamento.

**2. SME:**

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*



- a. Presenti in impianto i tecnici dell'ABB per la manutenzione ordinaria; prevista per i giorni successivi la verifica della linearità dei sensori, si è richiesto il rapporto di intervento a conclusione delle attività svolte dal personale ABB;
- b. Mancato invio dei report SME giornalieri per cessata attività della casella di posta elettronica aziendale.

3. Biofiltro e Campionamento emissioni:

- a. richiesta relazione relativa alle attività svolte nell'anno 2012.

L'ing. Napoli ha riferito che si stanno avviando i contatti con la società subentrante nella gestione dell'impianto sulle problematiche su citate. Si è effettuato, successivamente, un controllo dell'impianto.

E' stata richiesta all'Ing. Napoli una dettagliata relazione riguardante l'attività dell'impianto dal 19 Novembre 2012 alla data del sopralluogo.

I funzionari

C.P.S. Esperto Emilio Centorrino

C.T.P. Esperto Dott. Pasquale Crea