

CORAP in liquidazione coatta amministrativa – DGR n. 478 del 12/11/2021 – DPGR n. 26 del 15/03/2023

Alla

Regione Calabria Dipartimento Ambiente e territorio

<u>Settore 3 – AIA</u>

Contrasto inquinamento Acustico, Atmosferico, Elettromagnetico

Cittadella Regionale, loc. Germaneto

88100 – Catanzaro

Al

Arpacal - Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia Settore Tecnico VIA – VAS - IPPC Zona Ind.le Loc. Aeroporto 89900 – Vibo Valentia (VV) PEC: vibovalentia@pec.arpacal.it

PEC: aia.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Vibo Valentia li 05/07/2024

OGGETTO: Relazione annuale funzionamento e sorveglianza impianto del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive sito nella Z.I. di Vibo Valentia, Loc. Porto Salvo – A.I.A. – D.D.G. n° 13940 del 06/10/2010 e ss.mm.ii. – notifica DDG17119 del 27/12/2016

• Con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla D.D.G. nº 13940 del 06/10/2010 e ss.mm.ii. si allega relazione relativa all'anno 2023.

Il Responsabile Tecnico Servizi Depurativi

U.T. Vibo Valentia
Dr.ssa Maria Alfonsa Fanfaglia

Il Commissario Liquidatore Corap Dr. Riitano Sergio

CORAP in liquidazione coatta amministrativa - Regiune Calabria

Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Ente Pubblico Economico - C.F.: 82006160798 - P. IVA: 00468360797 - REA CZ 172313

SEDE LEGALE: Viale Europa Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro - Email: protocollo@corap.it - PEC: protocollo@pec.corap.it

Tel. +39.0968.1883000 - Fax +39.0968.1883939



CORAP in liquidazione coatta amministrativa - DGR n. 478 del 12/11/2021 - DPGR n. 26 del 15/03/2023

Alla

Regione Calabria Dipartimento Ambiente e territorio

<u>Settore 3 – AIA</u>

Contrasto inquinamento Acustico, Atmosferico, Elettromagnetico
Cittadella Regionale, loc. Germaneto
88100 – Catanzaro
PEC: <u>aia.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it</u>

Al

Arpacal - Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia Settore Tecnico VIA – VAS - IPPC Zona Ind.le Loc. Aeroporto 89900 – Vibo Valentia (VV) PEC: vibovalentia@pec.arpacal.it

Vibo Valentia li 05/07/2024

OGGETTO: Relazione annuale funzionamento e sorveglianza impianto del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive sito nella Z.I. di Vibo Valentia, Loc. Porto Salvo – A.I.A. – D.D.G. n° 13940 del 06/10/2010 e ss.mm.ii. – notifica DDG17119 del 27/12/2016

• Con riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla D.D.G. nº 13940 del 06/10/2010 e ss.mm.ii. si allega relazione relativa all'anno 2023.

Il Responsabile Tecnico Servizi Depurativi

U.T. Vibo Valentia | | Dr.ssa Maria Alfonsa Farfaglia Il Commissario Liquidatore Corap Dr. Riitano Sergio

CORAP in liquidazione coatta amministrativa - Regiune Calabria

Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Ente Pubblico Economico - C.F.: 82006160798 - P. IVA: 00468360797 - REA CZ 172313

SEDE LEGALE: Viale Europa Loc. Germaneto c/o Cittadella Regionale - 88100 Catanzaro - Email: protocollo@corap.it - PEC: protocollo@pec.corap.it

Tel. +39.0968.1883000 - Fax +39.0968.1883939

CATANZARO Area Industriale Papa Benedetto XVI - 88046 Lamezia Terme - Email: catanzaro@corap.it COSENZA: Via Piave, 70 - 87100 Cosenza - Email: cosenza@corap.it CROTONE: Via F. Corridoni - 88900 Crotone - Email: crotone@corap.it REGGIO CALABRIA: Via V Veneto, 77 - 89123 Reggio Calabria - Email: reggiocalabria@corap.it VIBO VALENTIA: Zona Industriale Aereoporto - 89900 Vibo Valentia - Email: vibovalentia@corap.it



CO.R.A.P. - Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive

Funzionamento e sorveglianza Piattaforma depurativa sita nella zona industriale località Porto Salvo di Vibo Valentia

A.I.A. DDG n. 13940 del 06/10/2010 e ss.mm.ii. – notifica DDG 17119 del 27/12/2016

Relazione per l'anno 2023

Il Responsabile Tecnico Servizi Depurativi

U.T. Vibo Valentia

a Farfagli

Sommario

1. Monitoraggio e controllo approvvigionamenti	pag. 3
1.1 Rifiuti in ingresso	pag. 3
1.2 Consumo materie prime	pag. 3
1.3 Consumo risorse idriche	pag. 3
1.4 Risorse energetiche	pag. 4
2. Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfer	a pag. 4
3. Emissioni in acqua	pag. 5
4. Monitoraggio e controllo acque di falda	pag. 5
5. Monitoraggio e controllo rifiuti	pag. 6
6. Monitoraggio e controllo emissioni sonore	pag. 7
7. Controllo sui punti critici	pag. 8
Vasca equalizzazione n.1	pag. 8
Vasca equalizzazione n.2	pag. 10
Vasca di ossidazione	pag. 12
Vasca di sedimentazione n.1	pag. 14
Vasca di sedimentazione n.2	pag. 16
Vasca di sedimentazione n.3	pag. 18
Vasca di clorazione	pag. 21
Vasca di accumulo bottini n.1	pag. 23
Vasca di accumulo bottini n.2	pag. 25
Vasca di scarico bottini	pag. 27
Vasche rifiuti pericolosi	pag. 29
Bacino di contenimento rifiuti pericolosi	pag. 31
Vasche ispessitori	pag. 33
8. Gestione dell'impianto	pag. 36
9. Modifiche impiantistiche	pag. 36
10. Emissioni eccezionali	pag. 36
11. Certificazioni ambientali	pag. 36
12. Prestazioni dell'impianto	pag. 36
13. Stato delle bat	pag. 36
Allegati	pag. 38

1. MONITORAGGIO E CONTROLLO APPROVIGIONAMENTI

1.1 Rifiuti in ingresso

In merito ai rifiuti in ingresso, la piattaforma depurativa di Portosalvo non riceve alcun conferimento da parte di terzi dal 28/12/2020, per scadenza garanzia finanziaria e mancato rinnovo della copertura assicurativa, per come comunicato con nota prot. n. 5499 del 28/09/2021

1.2 Consumo materie prime

Per il trattamento dei rifiuti di cui alla tabella 1 nell'anno 2023 sono state utilizzate materie prime riportate nella tabella seguente:

Nome della sostanza	Fase di utilizzo	Stato fisico	Unità di misura	Quantità impiegata
Ecofloc as	Impianto liquido		KG	0
Policat 340 e	Impianto bottini	liquido	KG	0
Policloruro di alluminio	Impianto chimico-fisico	liquido	KG	32.500
Policat 1014 gt	Disidratazione fanghi	liquido	KG	30.450
Ipoclorito di sodio al 14%	Clorazione	liquido	KG	85.680
Decol DI25	Trattamento reflui bottini	liquido	KG	0

Tabella 3 : Reattivi e materie prime utilizzate

1.3 Risorse idriche

Nella tabella seguente i consumi idrici relativi all'anno 2023 suddivisi per la fase di utilizzo:

Tipologia	Fase di utilizzo	Utilizzo	Metodo di lettura	Unita di misura	Quantità impiegata
	Servizi igienici	Igienico- sanitari	Lettura contatore	Мс	365
Acqua di rete	Disidratazione fanghi	Industriale	Lettura contatore	Мс	2176,92
	Antincendio	Sicurezza impianto	Lettura contatore	Мс	0,00

1.4 Risorse energetiche

Nella tabella seguente si riporta il consumo di risorsa energetica nell'impianto durante l'anno 2023; il consumo di energia elettrica è stato ottenuto sulla base delle letture al contatore che sono state adeguate con un fattore moltiplicativo pari a 800. il gas metano è utilizzato esclusivamente per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza e alimentazione impianto di cogenerazione, al momento non funzionante:

Tipologia risorsa energetica	Tipo di utilizzo	Metodo di misura	Unita di misura	Consumo annuo totale
Energia elettrica	Funzionamento impianto	Lettura contatore	Kwh	818823,2
Gas metano	Funzionamento G.E. di emergenza	Lettura contatore	Mc	0

Tabella 5: Risorse energetiche

2. MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Come previsto dal PDM, allegato al D.D.G. nº 13940 del 06/10/2010 nel corso del 2023 sono stati effettuati due autocontrolli sui tre punti di emissione diffuse presenti; non esistono infatti, emissioni di tipo puntuale.

Parametro	Data autocontrollo	Punto n. 1 arrivo liquami industriali	Punto n. 2 disidratazion e fanghi	Punto n.3 arrivo bottini	Unità di misura
Polveri aerodisperse	19/07/2023	<0,5	<0,5	<0,5	Miriagrammi/ Nmc
Composti organici volatili	19/07/2023	<10	<10	<10	Miriagrammi/ Nmc
Polveri aerodisperse	04/11/2023	<0,5	<0.5	<0,5	Miriagrammi/ Nmc
Composti organici volatili	04/11/2023	0,43	0,32	0,42	Miriagrammi/ Nmc

Tabella 6: risultanze autocontrolli emissioni

3. EMISSIONI IN ACQUA

Come previsto dal PDM, allegato al D.D.G. nº 13940 del 06/10/2010 Nel corso del 2023 sono stati effettuati gli autocontrolli completi dell'unico punto di scarico soggetto a monitoraggio (scarico a mare). Gli autocontrolli sono stai effettuati nelle seguenti date:

```
\begin{array}{c} 11/01/2023; \ 18/01/2023; \ 27/01/2023; \ 15/02/2023; \ 22/02/2023; \ 28/02/2023; \\ 06/03/2023; \ 15/03/2023; \ 22/03/2023; \ 30/03/2023; \ 06/04/2023; \ 13/04/2023; \\ 20/04/2023; \ 27/04/2023; \ 03/05/2023; \ 11/05/2023; \ 22/05/2023; \ 29/05/2023; \\ 08/06/2023; \ 13/06/2023; \ 21/06/2023; \ 26/06/2023; \ 04/07/2023; \ 19/07/2023; \\ 28/07/2023; \ 03/08/2023; \ 10/08/2023; \ 18/08/2023; \ 29/08/2023; \ 07/09/2023; \\ 14/09/2023; \ 20/09/2023; \ 29/09/2023; \ 06/10/2023; \ 13/10/2023; \ 20/10/2023; \\ 27/10/2023; \ 03/11/2023; \ 10/11/2023; \ 17/11/2023; \ 24/11/2023; \ 01/12/2023; \\ 06/12/2023; \ 13/12/2023; \ 20/12/2023 \end{array}
```

I risultati degli autocontrolli sono riportati in Allegato 1 alla presente relazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative delle acque reflue tipo civile e di tipo industriale pervenute all'impianto si rimanda ai risultati degli autocontrolli trimestrali effettuati nelle date 27/01/2023; 30/03/2023; 26/06/2023; 29/09/2023; 20/12/2023 e riportati in allegato 2.

4. MONITORAGGIO E CONTROLLO ACQUE DI FALDA

Esistenti in impianto nº 2 pozzetti di ispezione per i quali è stato effettuato un autocontrollo in data 24/11/2023. I risultati sono riportati in **allegato 3**.

5. MONITORAGGIO E CONTROLLO RIFIUTI

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi ai rifiuti prodotti nell'anno 2023 a seguito dell'attività gestione dell'impianto di depurazione e trattamento rifiuti liquidi con le varie verifiche analitiche effettuate:

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI PROVENIENZA	QUANTITA' PRODOTTA (kg)	DATA VERIFICHE ANALITICHE
190801	Vaglio	Grigliatura grossolana	5.110	27/01/2023; 22/02/2023; 30/03/2023; 27/04/2023; 29/05/2023; 26/06/2023; 29/08/2023 29/09/2023; 27/10/2023; 24/11/2023; 20/12/2023;;
190802	Sabbie	Dissabbiatura	47.260	27/01/2023; 22/02/2023; 30/03/2023; 27/04/2023; 29/05/2023; 26/06/2023; 29/08/2023 29/09/2023; 27/10/2023; 24/11/2023; 20/12/2023;
190805	Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane	Trattamento biologico	483.400	27/01/2023; 22/02/2023; 30/03/2023; 27/04/2023; 29/05/2023; 26/06/2023; 29/08/2023 29/09/2023; 27/10/2023; 24/11/2023; 20/12/2023;
190814	Fanghi da trattamento delle acque reflue ind.li	Trattamento chimico-fisico	19.620	22/02/2023; 29/08/2023; (*)
200307	Rifiuti ingombranti	Pulizia ordinaria imballaggi manutenzione	4.150	(*)

(*) il controllo sul CER 190814, CER 200307, non è previsto nel PMC

Tabella 7: Rifiuti Prodotti

6. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE

Il piano di monitoraggio e controllo prevede l'esecuzione di una campagna di monitoraggio del rumore ogni anno, salvo eventuali modifiche agli impianti. Nel corso del 2023 (22 dicembre) è stato ripetuto il monitoraggio ottenendo i risultati riportati di seguito:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto	Categoria di limite da verificare	Punto di misura e frequenza	Unita di misura	Valore riscontrato
1	Linea ferroviaria	Leq (A)	Misura diretta discontinua annuale	dB	59,9
2	Rumore ambientale disidr. fanghi	Leq (A)	Misura diretta discontinua annuale	dB	48,5
3	Rumore ambientale locale soffianti	Leq (A)	Misura diretta discontinua annuale	dB	52,1
4	Traffico veicolare intenso	Leq (A)	Misura diretta discontinua annuale	dB	66,2

Tabella 8 : Risultati analisi ambientale rumore esterno

Da quanto sopra riportato si denota una sostanziale conformità dell'impianto ai limiti normativi vigenti.

7. CONTROLLO SUI PUNTI CRITICI

Le tabelle di cui ai paragrafi da 7.1 a 7.12 seguenti specificano gli interventi di controllo programmato e manutenzione effettuati sulle strutture adibite a stoccaggio di rifiuti e/o reflui.

7.1 Vasca di equalizzazione n.1

7.1 Vasca di equaliz			·
DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	Verifica tenuta co asta graduata
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	

10/05/2023	SI	IN BUONO STATO
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO
12/07/2023	St	IN BUONO STATO
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO

15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.2 Vasca di equalizzazione n. 2

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	

19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	verifica tenuta con asta graduata
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	

18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.3 Vasca di ossidazione

	~		
DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	riparata piccola perdita
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	

29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	

27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.4 Vasca di sedimentazione n. 1

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	

08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	

1		1
SI	IN BUONO STATO	
	SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI	SI IN BUONO STATO SI IN BUONO STATO

7.5 Vasca di sedimentazione n.2

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	

15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	riparato carroponte o
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	

16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.6 Vasca di sedimentazione n. 3

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	riparata catena carroponte
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	

	1	1	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

20/12/2023	sı	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.7 Vasca di clorazione finale

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	effettuata pulizia vasca
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	effettuata pulizia vasca
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	effettuata pulizia vasca
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	

31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	montata telecamera Arpacal
18/07/2023	SI	IN BUONO STATO	effettuata pulizia vas
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	effettuata pulizia vas
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	

29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	effettuata pulizia vasca
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.8 Vasca di accumulo bottini n.1

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	

			1
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	

01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE

7.9 Vasca accumulo bottini n. 2

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	

05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	

11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE

7.10 Vasca di scarico bottini

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	

15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	

1	1	1	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	SVUOTAMENTO VASCHE

7.11 Vasche rifiuti pericolosi

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	

1	ŧ	1	1
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	

23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.12 Bacino di contenimento rifiuti pericolosi

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	

01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	

02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

7.13 Vasche ispessitori

DATA CONTROLLO	CONTROLLO INTEGRITA' VASCA (SI- NO)	STATO - CONTROLLO STRUTTURALE	
04/01/2023	SI	IN BUONO STATO	

	1		1
11/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/01/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/02/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/03/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
12/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
19/04/2023	SI	IN BUONO STATO	effettuata prova di tenuta
26/04/2023	SI	IN BUONO STATO	
03/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
10/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
17/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
24/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
31/05/2023	SI	IN BUONO STATO	
07/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
14/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
21/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
28/06/2023	SI	IN BUONO STATO	
05/07/2023	SI	IN BUONO STATO	

19/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
26/07/2023	SI	IN BUONO STATO	
02/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
09/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
16/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
23/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
30/08/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/09/2023	SI	IN BUONO STATO	
04/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
11/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
18/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
25/10/2023	SI	IN BUONO STATO	
01/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
08/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
15/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
22/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
29/11/2023	SI	IN BUONO STATO	
06/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
13/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
20/12/2023	SI	IN BUONO STATO	
27/12/2023	SI	IN BUONO STATO	

8. GESTIONE DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto è effettuata anche con l'ausilio di Sistemi di Gestione per l'Ambiente in accordo alla Norma Iso 14001/2004: apposite procedure descrivono nel dettaglio le varie attività produttive.

9. MODIFICHE IMPIANTISTICHE

Non sono state effettuate modifiche impiantistiche nel corso dell'anno 2023.

10. EMISSIONI ECCEZIONALI

2. Nel 2023 non sono state prodotte emissioni eccezionali, ne sono occorse anomalie di funzionamento agli impianti per le quali sarebbe risultato necessario effettuare le dovute comunicazioni agli Enti competenti.

11. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

il Sistema di Gestione Ambientale è stato sospeso a causa della posizione Corap in LCA, in merito al trasferimento delle opere da parte della Regione Calabria ad Arrical e Sorical.

12. PRESTAZIONI DELL'IMPIANTO

In riferimento ai dati riportati nell'anno 2022, nell'anno 2023 si è avuto un consumo stabile di risorse idriche; un maggiore consumo di energia elettrica; una maggiore produzione di fanghi disidratati civili ,una costante produzione di fanghi industriali, e un aumento di consumo di materie prime mantenendo sempre l'efficienza depurativa come imposto dalle norme e come si evince dai vari autocontrolli.

13. STATO DELLE BAT

Si fa riferimento alle linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: Gestione dei rifiuti (impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi) pubblicate con DM 29/01/2007.

L'impianto è configurato secondo lo schema n°1 rappresentato nella figura D.1. Le tecnologie di rimozione impiegate sono:

- 1) sedimentazione/flocculazione
- 2) precipitazione chimica
- 3) nitrificazione/denitrificazione;

sistemi che consentono la rimozione/abbattimento di gran parte delle sostanze inquinanti. Il trattamento biologico è di tipo a fanghi attivi (aerobico), sistema plug flow, previo trattamento chimico-fisico in batch per i rifiuti pericolosi e non pericolosi per l'eliminazione dei composti tossici o inibenti, e mediante insufflazione di aria con sistema a piattelli con formazione di micro bolle ad alto rendimento. I fanghi di supero sono estratti periodicamente ed avviati a centrifugazione prima dell'avvio a recupero tipo R13 o smaltimento tipo D15.

Operando con reflui industriali caratterizzati da elevata variabilità di carico organico all'impianto biologico non è aggiunto nutriente in quanto il trattamento dei reflui di tipo civile consente un adeguato apporto di sostanze nutritive.

Con specifico riferimento a E.5.1.1'impostazione impiantistica rispetta quanto riportato in E.5.1.1. punti: 1,3,4 (disponibili circa 12000 mq per allargamenti o adeguamenti), 5 (presente sistema di raccolta delle acque piovane e di percolamento sulla superficie esterna pavimentata mediante pozzetti che confluiscono alla linee di trattamento), 7 (piano di monitoraggio presente), 9,10,11 (l'impianto è dotato di laboratorio interno),14,15 (piano esistente), 16,17,22 (esistente SGA documentato e soggetto a verifica da parte di ente terzo), 23 (formazione annuali, sulla base di esigenze formative), 26 (presentata richiesta di

23 (formazione annuali, sulla base di esigenze formative), 26 (presentata richiesta di modifica non sostanziale al fine di ridurre le aree di stoccaggio), 27 (separazione esistente), 29,30,31,32 (presente sempre bacino di contenimento), 35,37,38 (i rifiuti sono trattati in giornata), 39,42,60,61,63,70,72,73,74,78,84,110,111 (il sistema di digestione anaerobica dei fanghi sarà avviato prossimamente), 112,113 (i rifiuti avviati all'impianto sono molto al di sotto del 10% dei reflui depurati),114,116,118,120.

Vibo Valentia li 28/06/2024



ALLEGATI

ALLEGATO 1 : Risultati degli autocontrolli delle emissioni in acqua

ALLEGATO 2 : Risultati degli autocontrolli dei reflui in ingresso

ALLEGATO 3: Risultati degli autocontrolli ai piezometri

ALLEGATO 1

CORAP - CONS. REG. ATTIV. PRODUTT. -PIATTAFORMA PORTOSAI VO

Piano di registrazione delle emissioni in acqua ANNO 2023 - Punto 3.1.6 -EMISSIONI IN ACQUA

TABELLA C9b - USCITA SCARICO IN CONDOTTA SOTTOMARINA

ATA CAMPIONAMENTO - ANALISI	РН	TEMPERATURA	CONDUCIBILITA'	тос	SST	BOD5	COD	ALLUMINIO	ARSENICO	BARIO	BORO
	unita'	•€	uS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
11/01/2023	7,40	10,2	820,0	1,7	8,0	36,00	99,0	0,76	<0,0020	<0,0010	<0,20
18/01/2023	7,30	12,5	730,0	3,96	2,0	28,4	79,0				
27/01/2023	7,40	12,9	550,0	3,29	2,0	24,6	53,0	0,56	<0,0020	<0,0010	<0,20
15/02/2023	7,90	10,0	1119,0	24,9	13,0	26,0	78,5	0,200	<0,001	0,041	0,121
22/02/2023	7,80	10,0	1116,0	1,50	23,0	2,0	<15				
28/02/2023	7,30	10,0	1005,0	11,0	78,0	15,0	40,9	0,157	<0,001	0,027	0,126
06/03/2023	6,90	8,0	827,0	14,00	<4	13,0	37,0				
15/03/2023	7,00	10,0	830,0	13,0	<4	14,0	41,0	<0,025	<0,001	0,036	0,07
22/03/2023	7,90	11,2	1150,0	1,2	25,0	2,0	<15				
30/03/2023	7,70	9,0	410,0	27,4	<4	9,1	27,3	0,061	0,0011	0,034	0,09
06/04/2023	8,40	10,0	929,0	3,8	10,0	4,0	<15				
13/04/2023	8,60	10,0	1022,0	4,0	13,0	<1	<15	<0,025	<0,001	0,036	0,09
20/04/2023	7,00	8,1	886,0	3,9	4,0	5,0	15,6				
27/04/2023	8,10	8,5	421,0	26,1	<4	9,5	28,6	0.069	<0,001	0,036	0,09
03/05/2023	8,50	12,6	1171,0	8,9	<4	13,0	37,6				
11/05/2023	9,00	10,0	1288,0	9,8	<4	14,0	41,0	0,031	0,0010	0,032	<0,00
22/05/2023	7,00	12,0	882,0	13,0	<4	14,0	41,0	0,045	<0,001	0,034	<0.00
29/05/2023	7,90	10,5	417,0	27,7	<4	12,3	37,0	0,042	<0,001	0,035	<0,00
08/06/2023	7,20	13,8	519,0	4,1	6,0	6,0	16,6				
16/06/2023	7,90	13,9	495,0	6,4	8,0	7,0	19,5	0,072	<0,001	0,036	0,002
21/06/2023	7,10	14,0	890,0	3,8	5,0	6,0	15,9				
26/06/2023	8,20	14,1	842,0	6,9	5,0	8,0	22,1	0,347	<0,001	0,029	0,05
04/07/2023	7,60	13,9	774,0	19,5	<4	6,5	19,5		· · · · · ·		
19/07/2023	8,00	14,1	409,0	28,6	<4	13,1	30,1	0,039	<0,001	0,015	0.04
28/07/2023	7,80	14,1	629,0	20,8	29,0	25,0	70,4	0,065	0,0022	0,084	0,02
03/08/2023	7,30	14,5	797,0	10,9	<4	12,0	36,0				
10/08/2023	7,80	14,8	490,0	6,3	8,0	6,0	17,6	0,062	<0,001	0,033	0.00
18/08/2023	7,00	14,1	880,0	3,5	5,0	5,0	14,3				· ·
29/08/2023	8,00	14,1	840,0	6,7	5,0	7,0	19,9	0,269	<0,001	0,022	0,05
07/09/2023	7,80	13,8	890,0	4,0	6,0	7,0	19,5	-,			
14/09/2023	7,60	13,7	588,0	7,6	10,0	7,0	21,1	0,088	<0,001	0,053	0,006
20/09/2023	7,60	13,4	816,0	4,0	3,0	5,0	15,4				
29/09/2023	7,50	13,9	941,0	7,5	6,0	7,0	22,3	0,364	<0,001	0,050	0,02
06/10/2023	8,20	14,0	1256,0	6,0	<4	9,4	28,3	0,501	10,001	0,030	
13/10/2023	9,00	14,3	1410,0	8,2	6,0	9,1	27,4	0,052	<0,001	0,036	0,14
20/10/2023	7,80	14,5	963,0	7,0	5,0	20,8	62,4	0,032	10,001	0,030	
27/10/2023	8,70	18,5	1702,0	10,0	4,0	12,0	37,3	0,061	<0,001	0,021	0,15
03/11/2023	7,90	16,3	908,0	5,9	11,0	7,0	20,8	0,001	10,001	0,021	0,13
10/11/2023	8,10	17,2	890,0	12,8	61,0	14,0	39,9	0,583	<0,001	0,670	0,00
	8,00	9,3	415,0	11,8	4,2	14,0	40,8	0,303	10,001	0,070	0,00.
17/11/2023		+					<15	0,073	<0,001	0,017	0,08
24/11/2023	8,30	11,2	1180,0	2,3	<4	2,0		0,073	~0,001	0,017	0,08
01/12/2023	7,80	16,9	470,0	6,5	13,0	7,0	21,8	0.134	<0.001	0.0034	0,00
06/12/2023	7,90	9,8	1381,0	12,2	62,0	14,0	41,0	0,134	<0,001	0,0034	0,00
13/12/2023	7,90	9,5	615,0	5,5	29,0	6,0	16,6				
20/12/2023	8,30	14,5	1179,0	2,6	<4	3,0	<15	0,111	<0,001	0,044	0,14
						•					

CADMIO	CROMO TOTALE	CROMO ESAV.	FERRO	MANGANESE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO	RAME	SELENIO	STAGNO	ZINCO	COBALTO	CIANURO	CLORO ATTIVO LIBERO	SOLFURI
mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
<0,0010	<0,010	<0,10	<0,040	0,082	<0,00020	<0,0040	0,0097	<0,020	<0,0020		<u> </u>		<0,050	<0,050	<0,20
														<0,050	<0,20
<0,0010	<0,010	<0,10	<0,040	0,0471	<0,00020	<0,0040	0,0194	<0,0020	<0,0020	<0,20	<0,20	<0,010	<0,050	0,07	<0,20
<0,0001	0,0049	<0,1	0,276	0,085	0,00038	0,0016	0,0011	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
	ļ													<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,340	0,082	0,00035	0,0026	0,0012	<0,1	<0,001	0,0011	0,028	0,00027	<0,1	<0,03	<0,05
	<u> </u>		ļ											<0,03	<0,05
0,00013	<0,0025	<0,1	<0,05	<0,005	<0,0002	0,0034	0,0056	0,015	0,0014				<0,1	<0,03	<0,05
	ļ													<0,03	<0,05
<0,0001	0,0029	<0,1	0,105	0,031	0,00081	0,0013	<0,001	<0,01	<0,001	0,0012	0,029	0,00023	<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	<0,05	<0,005	<0,0002	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,135	0,124	0,0014	0,0056	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	0,0	0,00027	<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,136	0,063	<0,0002	0,0010	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	0,0025	<0,1	<0,05	0,058	0,00085	0,0032	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	0,0030	<0,1	0,046	0,057	0,00081	<0,001	0,0016	<0,01	<0,001	<0,001	0,070	0,00018	<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	<0,05	<0,005	<0,0002	0,0021	0,0013	0,053	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	0,0035	<0,1	0,074	0,103	0,00092	0,0017	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	0,037	0,00034	<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	0,0026	<0,1	0,085	0,031	0,00062	0,0016	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,339	<0,005	<0,0002	0,0029	0,0010	0,030	0,011	0,0011	0,048	<0,0001	<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	<0,05	<0,005	<0,0002	<0,001	<0,001	0,011	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	0,0033	<0,1	0,088	0,123	0,00055	0,0011	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,025	<0,0001	<0,1	<0,03	<0,05
.0.0001														<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	<0,05	<0,005	<0,0002	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
														<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	<0,05	0,0088	<0,0002	0,0011	<0,001	<0,01	<0,001	<0,001	<0,025	<0,0001	<0,1	<0,03	<0,05
40.0004	10.0000												<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,125	0,032	<0,0002	<0,001	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
<0.0001	<0.0035	-0.7	0.155										<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,132	0,063	0,0023	0,0013	<0,001	<0,01	<0,001	0,0016	<0,1	0,00022	<0,1	<0,03	<0,05
<0.0004	-0.003F												<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,099	<0,005	<0,0002	0,0011	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
<0.0001	10.0035									[<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,076	0,056	0,00033	<0,001	0,0011	<0,01	<0,001	0,0012	<0,1	0,00012	<0,1	<0,03	<0,05
0,00010	<0.0035	-0.1	-0.05										<0,1	<0,03	<0,05
0,00010	<0,0025	<0,1	<0,05	<0,005	0,00024	0,020	<0,001	<0,01	<0,001				<0,1	<0,03	<0,05
]		<0,1	<0,03	<0,05
<0,0001	<0,0025	<0,1	0,370	0,112	<0,0002	0,0017	<0,001	<0,01	<0,001	0,0089	0,026	<0,0001	<0,1	<0,03	<0,05
														- 	,
			 +												
					-			1		1					

SOLFATI	SOLFITI	CLORURI	FLUORURI	FOSFORO TOTALE	AZOTO TOTALE	AZOTO AMMONIAC ALE	AZOTO NITROSO	AZOTO NITRICO	GRASSIE OLIVEGET.	IDROCARBURI	TENSIOATTIVI	SOLVENTI ORG. AZOTATI	PESTICIDI	COMPOSTI ORGANOSTAN NICI
mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
28,3	<0,10	110,0	<0,10	0,416	4,7	0,99	<0,10	3,7	5,0	3,2	<0,075			
76,2	<0,10	190,0	<0,10	0,900	1,43	0,74	<0,10	0,69	<0,50	<0,50	<0,075			
91,7	<0,10	180,0	<0,10	0,478	4,9	0,64	<0,10	3,8	14,2	4,2	<0,075			
90,1	<0,1	198,0	1,28	0,205	5,1	1,40	0,059	3,86	<10	<1,0	<0,1			
85,8	<0,1	199,0	0,438	<0,1	4,9	0,46	0,156	3,88	<10	<1,0	<0,1			
143,0	<0,1	73,4	0,557	1,49	4,00	3,1	<0,03	0,370	<10	<1,0	<0,1			
67,5	<0,1	125,0	0,443	<0,1	6,1	2,5	0,082	1,54	<10	<1,0	<0,1			
74,30	<0,1	138,0	0,487	<0,1	6,71	2,75	0,090	1,69	<10	<1,0	<0,1			
96,4	<0,1	225,0	0,661	1,95	5,90	0,59	<0,03	4,83	<10	<1,0	<0,1			Ī
48,50	<0,1	109,0	0,409	0,508	<0,1	<0,1	<0,03	<0,11	<10	<1,0	<0,1			
88,50	<0,1	140,0	0,464	<0,1	4,85	0,18	<0,03	4,18	<10	<1,0	<0,1			
97,30	<0,1	154,0	0,510	<0,1	5,34	0,20	<0,03	4,60	<10	<1,0	<0,1			
88,80	<0,1	130,0	0,465	<0,1	<0,1	0,24	<0,03	2,57	<10	<1,0	<0,1			
50,70	<0,1	117,0	0,311	0,417	<0,1	<0,1	<0,03	<0,11	<10	<0,1	<0,1			
74,30	<0,1	241,0	0,444	<0,1	3,10	0,47	<0,03	2,02	<10	<0,1	<0,1	:		
81,70	<0,1	265,0	0,488	<0,1	3,41	0,52	<0,03	2,22	<10	<1,0	<0,1			
78,80	<0,1	138,0	0,429	<0,1	6,71	2,75	0,090	1,69	<10	<1,0	<0,1			
52,60	<0,1	121,0	0,325	0,631	<0,1	<0,1	<0,03	<0,11	<10	<1,0	<0,1			
19,90	<0,1	32,1	0,162	<0,1	0,74	0,31	<0,03	0,235	<10	<1,0	<0,1			
40,20	<0,1	76,4	0,244	<0,1	1,92	0,28	0,053	1,28	<10	<1,0	<0,1	-		
24,10	<0,1	46,4	0,156	<0,1	1,15	0,19	<0,03	0,826	<10	<1,0	<0,1			
68,50	<0,1	135,0	0,354	<0,1	3,28	0,79	0,133	2,00	<10	<1,0	<0,1		\ <u>.</u>	
54,70	<0,1	151,0	0,351	<0,1	8,00	0,27	<0,03	3,77	<10	<1,0	<0,1			
53,30	<0,1	122,0	0,288	0,607	<0,1	<0,1	0,572	1,73	<10	<1,0	<0,1			
13,10	<0,1	16,4	0,138	<0,1	9,50	6,88	0,063	1,93	<10	<1,0	0,417			
58,30	<0,1	125,0	0,374	<0,1	7,00	3,76	0,111	2,33	<10	<1,0	<0,1			<u>-</u> :
36,20	<0,1	68,8	0,22	<0,1	1,73	0,25	0,048	1,15	<10	<1,0	<0,1			
21,70	<0,1	41,8	0,14	<0,1	1,04	0,17	<0,03	0,743	<10	<1,0	<0,1			
61,70	<0,1	122,0	0,319	<0,1	2,95	0,71	0,120	1,80	<10	<1,0	<0,1			
23,90	<0,1	46,0	0,154	<0,1	1,14	0,187	<0,03	0,817	<10	<1,0	<0,1			
43,4	<0,1	82,6	0,264	<0,1	2,08	0,300	0,058	1,38	<10	<1,0	<0,1			
26,8	<0,1	51,2	0,263	<0,1	1,31	0,215	<0,03	0,566	<10	<1,0	<0,1			
69.1	<0.1	137.0	0,357	<0,1	3,30	0,795	0,134	2,02	<10	<1,0	<0,1			
58,3	<0,1	185,00	0,321	<0,1	1,56	0,33	0,321	0,415	<10	<1,0	<0,1			
115,0	<0,1	110,00	0,298	0,458	1,86	0,38	0,369	0,527	<10	<1,0	<0,1			
61,8	<0,1	219,00	0,478	<0,1	2,01	0,44	0,309	0,547	<10	<1,0	<0,1			
78,4	<0,1	215,00	0,463	0,556	2,10	0,35	0,563	0,87	<10	<1,0	<0,1			
11,4	<0,1	6,48	0,403	0,530	2,10	0,91	<0,03	1,13	<10	<1,0	<0,1	•		
5,33	<0,1	17,7	0,120	<0,1	1,89	0,75	<0,03	<0,11	<10	<1,0	<0,1			
7,83	<0,1	115,00	0,120	0,51	3,05	0,73	<0,03	1,24	<10	<1,0	<0,1			
19,0	<0,1	386,00	<0,132	0,273	8,1	0,32	<0,03	7,32	<10	<1,0	<0,1			
	<0,1	16,80	0,448	<0,1	2,95	2,16	<0,03	0,391	<10	<1,0	<0,1			
24,3											<0,1			
10,8	<0,1	23,60	<0,1	<0,1	4,26	0,95	0,423	2,71	<10	<1,0				
69,0	<0,1	107,00	0,532	<0,1	1,68	0,95	<0,03	<0,11	<10	<1,0	<0,1			
81,9	<0,1	163,00	<0,1	0,059	9,5	6,3	0,426	5,53	<10	<1,0	<0,1	<0,0005	<0,0001	<0,0001
-														
			1				ļ					1		

COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI				ESACLOROCIC LOESANO		NONILFENOLI	IPA	FENOLI	ESCERICHIA COLI	SAGO TOSSIO ACUI
mg/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l	ug/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	%
									250,0	
								1		
									29,0	
								 		
										-
						<u></u>	<u> </u>			-
							 -	+		
							<u> </u>		261,0	
							<u> </u>			
	<u> </u>						<u></u>			
									0,0	
				-				<u> </u>		
-		-				*		<u> </u>	<u> </u>	
								 	0,0	
								<u> </u>	0,0	
								<u> </u>		
	-									
									0,0	
									290,0	
·										
							···.			
									0,0	_
									0,00	
]										
				"						
								-	225,00	
										_
	+				+	· -				
									6,30	
:0,0001	<0,0005	<0.000F	40.0004	.0.555						
0,0001	\0,0005	<0,0005	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,5	<0,0005	<0,05	5,20	0,00
									J	

ALLEGATO 2

REG.	ATTIV.
PROL	DUTT
PIAT.	TAFORMA
PORT	TOSAL VO

Piano di registrazione delle emissioni in acqua ANNO <u>2023 - Punto 3.1.6 -</u> EMISSIONI IN ACQUA

TABELLA C9a - ARRIVO CIVILE

DATA EFFETTUAZIONE ANALISI	РН	TEMPERATURA	COD	BOD 5	AZOTO AMMONIACALE	AZOTO NITRICO	AZOTO NITROSO	FOSFORO TOTALE	IDROCARBURI TOTALI	TENSIOATTIVI	SST
	unita' pH	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
27/01/2023	7,30	13,00	102,00	32,60	1,00	0,18	<0,10	1,09	115,00	<0,075	40,00
30/03/2023	7,10	8,00	34,40	13,00	13,80	<0,11	<0,03	2,4	<1,0	0,239	<4
26/06/2023	7,70	13,90	110,00	20,00	18,50	<0,11	<0,03	<0,1	1,30	0,342	55,00
29/09/2023	7,90	12,80	44,40	15,00	13,70	<0,11	<0,03	<0,1	<1,0	0,253	41,00
20/12/2023	8,00	14,50	52,50	18,00	10,20	<0,11	<0,03	0,405	2,14	<0,1	<4
	······································										

CORAP - CONS. REG. ATTIV. PRODUTT. -PIATTAFORMA PORTOSALVO

Piano di registrazione delle emissioni in acqua ANNO <u>2023 - Punto 3.1.6</u> - EMISSIONI IN ACQUA

TABELLA C9a - ARRIVO INDUSTRIALE

EFFETTUAZIONE ANALISI	РН	TEMPERATURA	MATERIALI GROSSOLANI	SST	BOD 5	COD	ALLUMINIO	ARSENICO	BARIO	BORO	CADMIO	CROMO ESAVAL	CROMO	FERRO
	unita'	°C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
27/01/2023	7,20	13,3	ASSENTI	54,00	53,00	198,00	0,81	<0,0020	<0,0010	<0,20	<0,0010	<0,10	<0,010	<0,040
30/03/2023	7,30	8,0	ASSENTI	240,00	7,00	186,00	0,036	0,0018	0,032	0,093	<0,0001	<0,1	<0,0025	0,623
26/06/2023	7,60	13,0	ASSENTI	22,00	68,00	283,00	0,223	0,0014	0,071	0,059	0,00016	<0,1	0,0071	1,67
29/09/2023	7,80	13,0	ASSENTI	16,00	20,00	61,00	0,033	0,0011	0,0032	0,004	0,00011	<0,1	0,0036	1,33
20/12/2023	7,80	14,5	ASSENTI	<4	30,00	91,40	0,090	<0,001	0,180	0,398	<0,0001	<0,1	<0,0025	0,282
DATA				OLI E		i 								
EFFETTUAZIONE ANALISI	MANGANESE	AZOTO NITRICO	AZOTO NITROSO	GRASSI VEGETALI	IDROCARBU RI TOTALI	FENOLI	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO	RAME	ZINCO	SELENIO	STAGNO	CIANURI
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
27/01/2023	0,073	2,4	<0,10	27,2	14,5	<0,10	<0,00020	<0,0040	0,0184	<0,020	<0,20	<0,0020	<0,20	<0,050
30/03/2023	0,175	0,204	0,164	<10	<1,0	<0,05	0,00088	0,0019	<0,001	<0,01	0,026	<0,001	<0,001	<0,1
26/06/2023	0,131	<0,11	<0,03	<10	3,5	<0,05	0,0032	0,0079	0,0038	0,020	0,119	<0,01	0,0013	<0,1
29/09/2023	<0,005	<0,11	<0,03	<10	<1,0	<0,05	0,00022	0,0011	0,0023	0,013	0,029	<0,01	<0,001	<0,1
20/12/2023	0,105	<0,11	<0,03	<10	<1,0	<0,05	<0,0002	0,0014	0,0011	<0,01	0,028	<0,001	<0,001	<0,1
DATA EFFETTUAZIONE ANALISI	SOLFURO	SOLFITO	SOLFATO	CLORURI	FLUORURO	FOSFORO TOTALE	AZOTO AMMONIACA LE	TENSIOATTI VI TOTALI	PESTICIDI FOSFORATI	PESTICIDI TOTALI	SOLVENTI CORURATI	ALDEIDI	SOLV. ORG. AROMATICI	SOLV. ORG. AZOTATI
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ug/l	mg/l	ug/i	mg/l
27/01/2023	<0,20	<0,10	61,00	250,00	<0,10	2,14	3,7	<0,075	<0,0050		<0,0050		<0,0050	<0,0050
30/03/2023	<0,05	<0,1	85,9	117,00	0,539	11,90	14,40	0,35	<0,0001	<0,001	<0,01	<0,05	<0,0006	<0,0005
26/06/2023	<0,05	<0,1	81,3	151,00	0,545	2,49	13,5	0,452	<0,0001	<0,0001	0,033	<0,05	0,018	<0,0005
29/09/2023	<0,05	<0,1	60,2	112,00	0,403	1,84	10,0	<0,1	<0,0001	<0,0001	<0,01	<0,05	<0,0006	<0,0005
20/12/2023	<0,05	<0,1	252,00	820,00	1,23	0,666	8,50	<0,1	<0,0001	<0,0001	<0,01	<0,05	<0,0006	<0,0005

ALLEGATO 3

CORAP - CONS. REG. ATTIV. PRODUTT. -PIATTAFORMA PORTOSALVO

Piano di registrazione delle emissioni in acqua ANNO 2023 - Punto 3.1.6 -**EMISSIONI IN ACQUA**

TABELLA C15 - ACQUE SOTTERRANEE

DATA EFFETTUAZIONE ANALISI	PH	TEMPERATURA	TENSIOATTIVI TOTALI	NITRITO	NITRATO	COD	CLORURO	FLORURO	SST	FENOLI	ALLUMINIO	FERRO	RAME	PIOMBO
LATO DESTRO (PESA)	unita'	°C	mg/l	ug/l	mg/l	mg/l	mg/i	ug/l	mg/l	mg/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l
24/11/2023	8,30	10,9	<1	<0,03	0,72	29,50	48,90	0,315	5,00	<0,05	74,9	43,00	6,70	0,209
		NICHEL	CADMIO	ZINCO	MANGANESE	CROMO IV	CROMO TOTALE	FOSFORO	SOLFATO	IDROCARBURI TOTALI	AZOTO AMMONIACALE			
		ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
		1,97	<0,1	13,3	4,96	<1	0,596	0,540	34,00	<1	0,12			
DATA EFFETTUAZIONE ANALISI	PH	TEMPERATURA	TENSIOATTIVI TOTALI	NITRITO	NITRATO	COD	CLORURO	FLORURO	SST	FENOLI	ALLUMINIO	FERRO	RAME	PIOMBO
LATO SINISTRO (FILTRI)	unita'	°C	mg/l	ug/l	mg/l	mg/l	mg/l	ug/l	mg/l	mg/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l
24/11/2023	8,20	10,9	<1	<0,03	0,736	15,00	48,00	0,307	<4	<0,05	101,00	75,60	7,11	0,530
		NICHEL	CADMIO	ZINCO	MANGANESE	CROMO IV	CROMO TOTALE	FOSFORO	SOLFATO	IDROCARBURI TOTALI	AZOTO AMMONIACALE		,	
		ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l			
		2,06	<0,1	15,0	12,4	<1	0,673	0,557	33,8	<1	0,16			