

IT-IAMA.FSL  
ABB SpA - Via Luciano Lama 33  
Sesto San Giovanni  
20099  
Italy  
Telefono:  
Email:

Preparato da Diego Caia D  
Data 23/01/2025  
CSR# 1737620666

## Informazioni del Cliente

## Indirizzo dell'ordine

Biomasse Italia S.p.A.  
Str Statale 106, Km. 263  
Strongoli  
Crotone, 88816  
Italy

## Indirizzo

Biomasse Italia - Strongoli  
Strada Statale 106 - km 263  
Strongoli  
Crotone  
88816  
Italy

## Dettagli del lavoro

Nr. Work Order  
00523378  
Soggetto  
L'intervento prevede l'esecuzione delle  
Riferimento in loco  
Name: Bruno Frustaci  
Telefono:  
Email: bfrustaci@biomasseitalia.it

Nr. OdA Cliente  
4600009537 VAR. AB  
Tipo di Service Contract  
Contratto rimborsabile  
Sottocategoria del servizio  
Contratti di supporto per il ciclo di vita  
Nr. OdS  
800004576580  
Nr. OdV Cliente  
1240112974

## Engineer Recommendations

Nr. Work Order Line Item	Descrizione	Impact Area	Severity
00000001	Si consiglia sulla linea la sostituzione della colonna del purificatore relativa all'assorbimento H2O\CO2 causa Mabs att. Si consiglia di acquistare una bombola di C3H8 con una concentrazione di 6 \ 7 ppm (adeguata al fondoscala)		

## Work Order Line Items

Serial Number	Nr. Work Order Line Item	Soggetto	Stato
33739558	00000001	L'intervento prevede l'esecuzione delle	Completed

Vedi Rapporto Tecnico del 23.01.2025



IT-IAMA.FSL  
ABB SpA - Via Luciano Lama 33  
Sesto San Giovanni  
20099  
Italy  
Telefono:  
Email:

Preparato da Diego Caia D  
Data 23/01/2025  
CSR# 1737620215

## Informazioni del Cliente

### Indirizzo dell'ordine

Biomasse Italia S.p.A.  
Str Statale 106, Km. 263  
Strongoli  
Crotone, 88816  
Italy

### Indirizzo

Biomasse Italia - Strongoli  
Strada Statale 106 - km 263  
Strongoli  
Crotone  
88816  
Italy

## Dettagli del lavoro

Nr. Work Order  
00523382  
Soggetto  
L'intervento prevede l'esecuzione delle  
Riferimento in loco  
Name: Bruno Frustaci  
Telefono:  
Email: bfrustaci@biomasseitalia.it

Nr. Oda Cliente  
4600009537 VAR. AB  
Tipo di Service Contract  
Contratto rimborsabile  
Sottocategoria del servizio  
Contratti di supporto per il ciclo di vita  
Nr. Ods  
800004576581  
Nr. Ody Cliente  
1240112974

## Engineer Recommendations


Nr. Work Order Line Item	Descrizione	Impact Area	Severity
00000002	<p>Si consiglia come concordato con il cliente la sostituzione delle colonne interne purificatore d'aria (Linea 1 e Linea 2 In quanto già su Linea 1 i valori di Mabs H2O e Co2 sono sopra la soglia di pre allarme.</p>		

## Orari

Data	Inizio	Fine	Ore	Tipo Orario Inserito	Categoria	Nr. Work Order Line Item	Utente Service Resource
20/01/2025	07:45	12:00	04:15	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
20/01/2025	12:45	16:30	03:45	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
21/01/2025	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
21/01/2025	12:45	16:30	03:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
22/01/2025	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
22/01/2025	12:45	16:30	03:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
23/01/2025	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
23/01/2025	12:45	16:30	03:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
24/01/2025	07:45	12:00	04:15	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
24/01/2025	12:45	16:30	03:45	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
Totale 40:00							


## Firma

Firma del Tecnico



Diego Caia D  
23/01/2025 09:16:49

Firma del Cliente



Frustaci Bruno  
23/01/2025 09:16:52

Questo documento è per Vostra sola informazione; non è una fattura.  
Per maggiori dettagli su come ABB utilizza i Vostri dati personali e i Vostri diritti la privacy degli stessi, siete pregati di visitare la nostra Privacy Notice (<https://new.abb.com/privacy-notice>).

IT-IAMA.FSL  
ABB SpA - Via Luciano Lama 33  
Sesto San Giovanni  
20099  
Italy  
Telefono:  
Email:

Preparato da **Diego Caia D**  
Data **23/01/2025**  
CSR# **1737620666**

## Informazioni del Cliente

### Indirizzo dell'ordine

Biomasse Italia S.p.A.  
Str Statale 106, Km. 263  
Strongoli  
Crotone, 88816  
Italy

### Indirizzo

Biomasse Italia - Strongoli  
Strada Statale 106 - km 263  
Strongoli  
Crotone  
88816  
Italy

## Dettagli del lavoro

Nr. Work Order  
**00523378**  
Soggetto  
L'intervento prevede l'esecuzione delle  
Riferimento in loco  
Name: Bruno Frustaci  
Telefono:  
Email: bfrustaci@biomasseitalia.it

Nr. OdA Cliente  
**4600009537 VAR. AB**  
Tipo di Service Contract  
**Contratto rimborsabile**  
Sottocategoria del servizio  
**Contratti di supporto per il ciclo di vita**  
Nr. OdS  
**800004576580**  
Nr. OdV Cliente  
**1240112974**

## Engineer Recommendations

Nr. Work Order Line Item	Descrizione	Impact Area	Severity
00000001	Si consiglia sulla linea la sostituzione della colonna del purificatore relativa all'assorbimento H2O\CO2 causa Mabs alt. Si consiglia di acquistare una bombola di C3H8 con una concentrazione di 6 \ 7 ppm (adeguata al fondoscala)		

## Work Order Line Items

Serial Number	Nr. Work Order Line Item	Soggetto	Stato
33739558	00000001	L'intervento prevede l'esecuzione delle	Completed

Vedi Rapporto Tecnico del 23.01.2025

IT-IAMA.FSL  
ABB SpA - Via Luciano Lama 33  
Sesto San Giovanni  
20099  
Italy  
Telefono:  
Email:

Preparato da **Diego Caia D**  
Data **23/01/2025**  
CSR# **1737620215**

## Informazioni del Cliente

### Indirizzo dell'ordine

Biomasse Italia S.p.A.  
Str Statale 106, Km. 263  
Strongoli  
Crotone, 88816  
Italy

### Indirizzo

Biomasse Italia - Strongoli  
Strada Statale 106 - km 263  
Strongoli  
Crotone  
88816  
Italy

## Dettagli del lavoro

Nr. Work Order  
00523382  
Soggetto  
L'intervento prevede l'esecuzione delle  
Riferimento in loco  
Name: Bruno Frustaci  
Telefono:  
Email: bfrustaci@biomasseitalia.it

Nr. OdA Cliente  
4600009537 VAR. AB  
Tipo di Service Contract  
Contratto rimborsabile  
Sottocategoria del servizio  
Contratti di supporto per il ciclo di vita  
Nr. OdS  
800004576581  
Nr. OdV Cliente  
1240112974

## Engineer Recommendations


Nr. Work Order Line Item	Descrizione	Impact Area	Severity
00000002	Si consiglia come concordato con il cliente la sostituzione delle colonne interne purificatore d'aria (Linea 1 e Linea 2 In quanto già su Linea 1 i valori di Mabs H2O e Co2 sono sopra la soglia di pre allarme.		

## Orari

Data	Inizio	Fine	Ore	Tipo Orario Inserito	Categoria	Nr. Work Order Line Item	Utente Service Resource
20/01/2025	07:45	12:00	04:15	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
20/01/2025	12:45	16:30	03:45	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
21/01/2025	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
21/01/2025	12:45	16:30	03:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
22/01/2025	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
22/01/2025	12:45	16:30	03:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
23/01/2025	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
23/01/2025	12:45	16:30	03:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
24/01/2025	07:45	12:00	04:15	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
24/01/2025	12:45	16:30	03:45	Viaggio Ritorno		00000001	Diego Caia D
Totale 40:00							


## Firma

Firma del Tecnico



Diego Caia D  
23/01/2025 09:16:49

Firma del Cliente



Frustaci Bruno  
23/01/2025 09:16:52

Questo documento è per Vostra sola informazione; non è una fattura.  
Per maggiori dettagli su come ABB utilizza i Vostri dati personali e i Vostri diritti la privacy degli stessi, siete pregati di visitare la nostra Privacy Notice (<https://new.abb.com/privacy-notice>)