



IT-IAMA.FSL
ABB SpA - Via Luciano Lama 33
Sesto San Giovanni
20099
Italy
Telefono:
Email:

Preparato da **Diego Caia D**
Data **30/05/2024**
CSR# **1717052983**

Informazioni del Cliente

Indirizzo dell'ordine

Biomasse Crotone S.p.A.
S.S. 106 - Z.I.
Crotone
Crotone, 88900
Italy

Indirizzo

Biomasse Italia - Crotone
via Filippo Corridoni
Crotone
Italy

Dettagli del lavoro

Nr. Work Order
00435402
Soggetto
N.2 Interventi necessari per effettuare
Riferimento in loco
Name: Bruno Frustaci
Telefono:
Email: bfrustaci@biomasseitalia.it

Nr. OdA Cliente
4600009784 Variante "AA"
Tipo di Service Contract
Contratto rimborsabile
Sottocategoria del servizio
Contratti di supporto per il ciclo di vita
Nr. OdS
800004573248
Nr. OdV Cliente
1230312198

Work Order Line Items

Serial Number	Nr. Work Order Line Item	Soggetto	Stato
---------------	--------------------------	----------	-------

33539151 00000001 N.2 Interventi necessari per effettuare Completed

ACFNT L1

- Verifica funzionale dell'analizzatore con analisi sullo stato del banco ottico e purificatore d'aria;
- Delta shift;
- Calibrazione completa zero e span di tutti i canali di misura Ftir con bombole gas campione;
- Compensazione al vapor d'acqua FTIR con generatore di vapore Hovacal;
- Calibrazione zero e span Rgm11 con bombole gas certificate;
- Calibrazione zero e span MultiFid-14 con bombole gas certificate;
- Backup file XML di calibrazione;

33539151 00000002 N.2 Interventi necessari per effettuare Completed

ACFNT L2

- Verifica funzionale dell'analizzatore con analisi sullo stato del banco ottico e purificatore d'aria;
- Delta shift;
- Calibrazione completa zero e span di tutti i canali di misura Ftir con bombole gas campione;
- Compensazione al vapor d'acqua FTIR con generatore di vapore Hovacal;
- Calibrazione zero e span Rgm11 con bombole gas certificate;
- Calibrazione zero e span MultiFid-14 con bombole gas certificate;
- Backup file XML di calibrazione;

Orari

Data	Inizio	Fine	Ore	Tipo Orario Inserito	Categoria	Nr. Work Order Line Item	Utente Service Resource
27/05/2024	07:45	12:00	04:15	Viaggio Andata		00000001	Diego Caia D
27/05/2024	12:45	16:30	03:45	Viaggio Andata		00000001	Diego Caia D
28/05/2024	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
28/05/2024	12:45	17:30	04:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
29/05/2024	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
29/05/2024	12:45	17:30	04:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
30/05/2024	07:45	12:00	04:15	Lavoro		00000001	Diego Caia D
30/05/2024	12:45	16:30	03:45	Lavoro		00000001	Diego Caia D
31/05/2024	07:45	12:00	04:15	Viaggio Andata		00000001	Diego Caia D
31/05/2024	12:45	16:30	03:45	Viaggio Andata		00000001	Diego Caia D

Totale 42:00

Materiale Consumato

Spese di viaggio

Data	Tipo di Spesa	Quantità	Amount	Valuta	Fatturabile
------	---------------	----------	--------	--------	-------------

Raccomandazioni / Commenti Aggiuntivi - SA

Service Report – Immagini

Firma

Firma del Tecnico



Diego Caia D
30/05/2024 09:09:31

Firma del Cliente



Amoruso Vito
30/05/2024 09:09:32

Questo documento è per Vostra sola informazione; non è una fattura.
Per maggiori dettagli su come ABB utilizza i Vostri dati personali e i Vostri diritti la privacy degli stessi, siete pregati di visitare la nostra Privacy Notice (<https://new.abb.com/privacy-notice>) .