

**Biomasse Crotone S.p.A. a socio unico**  
Serv. Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità  
SS 106 Zona Industriale - 88900 - Crotone KR  
P. IVA 03200440794 Cod. Fisc.: 03200440794

Pagina 1 di 2  
Indagine Visiva n° EV-23-018024-139677

Biomasse Crotone S.p.A. a socio unico	
22/09/2023	
Protocollo n.	316/2023
Destinatario	R.S.P.

**Spettabile:**  
**BIOMASSE CROTONE SPA**  
**S.S. 106 ZONA INDUSTRIALE**  
**88900 CROTONE (KR)**

Identificazione: **CONDIZIONATORE D'ARIA**

Data e ora indagine: 17/05/2023 11:30  
Data emissione: 02/08/2023  
Matrice: Materiale solido  
Verbale: 0338485  
Luogo: BIOMASSE CROTONE SPA - S.S. 106 Z.I. 88900 CROTONE  
Produttore: BIOMASSE CROTONE SPA - S.S. 106 Z.I. 88900 CROTONE  
Tecnico: Oliverio Emanuele - LabAnalysis Environmental Science

EER: 160211\* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  
Processo produttivo del rifiuto MANUTENZIONE

Quantitativo in deposito temporaneo (all'atto dell'indagine visiva): circa 4 m<sup>3</sup>.

*Il presente documento è stato elaborato, su richiesta del Produttore, sulla base della sola indagine visiva e della scheda rifiuto fornita, in considerazione della particolare tipologia di rifiuto.*

Il rifiuto visionato, di cui alla documentazione fotografica allegata, è stato classificato dal Produttore, in base all'origine/provenienza, nella voce dell'Elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. come desunto dalla Decisione 2014/955/UE corrispondente a:

**"RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO" CODICE EER 16 02 11\***

Caratteristiche di pericolo attribuite dal Produttore: HP5, HP6, HP14.

Sulla base dell'indagine visiva effettuata, il rifiuto in visione può essere avviato a recupero/smaltimento presso:

- IDONEO IMPIANTO AUTORIZZATO.

*Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.*



Il Direttore del Laboratorio  
Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A  
Dott. Federico Perin

