

Biomasse Crotone S.p.A. a socio unico
Serv. Sicurezza, Salute Ambiente e Qualità
SS 106 Zona Industriale - 88900 Crotone KR
P. IVA 03200440794 Cod. Fisc.: 03200440794

Pagina 1 di 2

Indagine Visiva n° EV-23-018024-139679

Biomasse Crotone S.p.A. a socio unico
22/09/2023
Protocollo n. 315/2023
Destinatario R.S.P.P.

Spettabile:
BIOMASSE CROTONE SPA
S.S. 106 ZONA INDUSTRIALE
88900 CROTONE (KR)

Identificazione:

COMPONENTI PERICOLOSI RIMOSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO

Data e ora indagine: 17/05/2023 11:40
Data emissione: 02/08/2023
Matrice: Materiale solido
Verbale: 0338487
Luogo: BIOMASSE CROTONE SPA - S.S. 106 Z.I. 88900 CROTONE
Produttore: BIOMASSE CROTONE SPA - S.S. 106 Z.I. 88900 CROTONE
Tecnico: Oliverio Emanuele - LabAnalysis Environmental Science

EER: 160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Processo produttivo del rifiuto MANUTENZIONE

Quantitativo in deposito temporaneo (all'atto dell'indagine visiva): circa 3 m³.

Il presente documento è stato elaborato, su richiesta del Produttore, sulla base della sola indagine visiva e della scheda rifiuto fornita, in considerazione della particolare tipologia di rifiuto.

Il rifiuto visionato, di cui alla documentazione fotografica allegata, è stato classificato dal Produttore, in base all'origine/provenienza, nella voce dell'Elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. come desunto dalla Decisione 2014/955/UE corrispondente a:


"RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO" CODICE EER 16 02 15*

Caratteristiche di pericolo attribuite dal Produttore: HP5, HP6, HP14.

Sulla base dell'indagine visiva effettuata, il rifiuto in visione può essere avviato a recupero/smaltimento presso:

- IDONEO IMPIANTO AUTORIZZATO.

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.



Il Direttore del Laboratorio
Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - 338 sez. A
Dott. Federico Renna

